





## EL SISTEMA DE AGUJA 118 — PARA RECUDIR LAS CAUSAS DE DEFECTOS EN EL PROCESO DE COSTURA CON MÁQUINAS DE COSTURAS PLANAS


#### Salto de Puntadas

La inadecuada alineación y la insuficiente rectitud de las agujas son con frecuencia el origen de la pérdida de puntadas. Se aumenta la deflexión de la aguja y se orígina una distancia operacional irregular entre las agujas y la lanzadera. Las agujas Groz-Beckert están diseñadas y ajustadas meticulosamente en ambos puntos, en su caña y en la geometría de su asta, para conseguir una perfecta alineación en la máquina de coser.


La experiencia recopilada de extensos estudios de aplicación realizados por Groz-Beckert revelaron las siguientes áreas básicas de problemas:



1. SALTO DE PUNTADAS



VARIACIÓN EN LA ALI- ALINEACIÓN DE LA NEACIÓN DE LA AGUJA AGUJA CORRECTA



AGUJA TORCIDA


GROZ-BECKERT 118 – RECTITUD PERFECTA-MENTE ALINEADA

#### Garganta de la Placa (Plancha) de Agujas Dañada


Esta avería de máquina tan cara, tiene básicamente las mismas causas como la pérdida de puntadas. Agujas desalìneadas tienen contacto con la placa (plancha) de agujas. Puntas de las agujas dañadas, rotura de la aguja y deterioro de la garganta de la placa (plancha) de agujas son la consecuencia.



2. DAÑOS EN LA GARGANTA DE LA PLANCHA DE AGUJAS



UNA AGUJA QUEBRADA DAÑA LA PLACA (PLANCHA) DE AGUJAS.



PLACA (PLANCHA) DE AGUJAS DAÑADA

#### Rotura de la Aguja

Métodos especiales de tratamiento de calor, así como una adaptación cuidadosa del diseño de la aguja para la función especifica de la máquina, nos muestra este resultado: Las agujas Groz-Beckert tienen una mayor resistencia contra el doblado de entre un 20% y un 47% sobre la media general. La desviación se reduce notablemente debido a estos detalles arriba explicados.



3. PUNTAS DE LAS AGUJAS DAÑADAS Y ROTURA DE AGUJA



COMPARACIÓN DE LA RESISTENCIA DE DOBLADO. EL ESTANDÁR NORMAL = 100%

#### Menor resistencia a la penetración ...


... se refleja en la notable calidad funcional de las agujas Groz-Beckert. Estas requieren en promedio un 28% menos de fuerza, (medida a 4.000 Ptdas./min.) para superar la resistencia del tejido durante la penetración.

#### Consecuencias positivas:

- · El riesgo de dañar el tejido se minimiza
- El calentamiento por fricción de la aguja se reduce
- · Menor deflexión de la aguja
- · Menor esfuerzo de la máquina



4. DAÑOS EN EL MATERIAL




DISTRIBUCIÓN DE FUERZAS DE PENETRACIÓN – ESTÁNDAR USUAL EN COMPARACIÓN CON GROZ-BECKERT (SISTEMA 118)

#### Puntas de las Agujas Dañadas

Una aguja con punta aguda se dañará más rápidamente, por el contacto dinámico con la parte trasera de la lanzadera. El tipo de aguja 118 de Groz-Beckert en su ejecución estándar se ofrece con una punta RG. La forma específica de este tipo de punta ayuda a evitar un prematuro deterioro. Se reduce también la deflexión de la aguja y el riesgo de dañar el tejido. La vida funcional de la aguja se prolonga.



5. PUNTA R DAÑADA



PUNTA R DAÑADA POR EL CONTACTO CON LA LANZA-DERA DE LA MÁQUINA DE CADENETA




COMPARACIÓN DE LOS TIPOS DE PUNTA R - RG

#### Rotura del Hilo


Las fibras del hilo de coser pueden ser dañadas si la superficie del ojo no está perfectamente pulida. Después de un corto período de cosido, aparecerán nudos en el hilo y finalmente se producirá su rotura. El proceso de producción optimizado por Groz-Beckert garantiza una perfecta suerficie en el ojo de las agujas.



6. ROTURA DEL HILO



EL ESTANDÁR NORMAL – SUPERFICIE TRATADA QUÍMICAMENTE



EL 0J0 DE LAS AGUJAS GROZ-BECKERT OPTIMIZADO

# PROGRAMA DE PRODUCCIÓN GROZ-BECKERT DEL SISTEMA DE AGUJA 118

Variante	Asta/Ranuras	Area de la lanzadera	Puntas	Aplicación
118 GAS*	doble ranura     sin cuello/rebaje	mayor ajuste de la lanzadera no es posible	RG	Para género de punto fino y medio y para tela tejida. Para cualquier hilo de coser con poca elasticidad.
118 GAS FFG	como GAS, pero con punta de bola	• como GAS	FFG	Para estructuras de punto gruesas y para tejidos super elásticos.
118 GKS*	doble ranura     con cuello/rebaje	<ul> <li>mayor ajuste de la lanzadera</li> <li>evita el contacto con la lanzadera</li> <li>prevención de périda de puntadas</li> </ul>	RG	Aplicación universal para géneros de punto finos y medios. Para hilos de coser texturizados.
118 SAN® 10	doble ranura     asta reforzada cónica     cuello/ rebaje con protección de la lanzadera	<ul> <li>ajuste de la lanzadera preciso</li> <li>recogimiento del lazo seguro</li> <li>alta estabilidad</li> <li>protección del material</li> </ul>	RG	Para costuras críticas en materiales delicados de tejido de punto fino y microfibras.
118 GKS FFG	como GKS, pero con punta de bola fina	• como GKS	FFG	Para tejido de punto y plano fino y mediano.
118 GBS*	• una sola ranura • con cuello	<ul> <li>aguja mas fuerte</li> <li>Requiere una tensión del hilo más alta</li> </ul>	RG	Para tejido de punto fino y medio y para tejido plano. Desviación reducida en costuras cruzadas.
118 GHS*	como GBS, pero con punta de bola fina	• como GBS	FFG	Para estructuras de punto muy gruesas y para tejidos muy elá- sticos. Desviación reducida en costuras cruzadas.
36211	• sin ojo	• aguja auxiliar	RG	Al coser con menos hilos, estas agujas sostienen el hilo superi- or en cada puntada, reduciendo fuerzas laterales sobre las otras agujas.


<sup>\*</sup> también disponibles en GEBEDUR®, por favor preguntar por disponibilidad, indicando el diámetro de la aguja.


### GROZ-BECKERT - LO SUTIL DIFERENCIA

#### Resumen

La investigación de Groz-Beckert culminó en una mejora general de la calidad funcional el sistema de aguja 118, en todas sus variantes.

Usted tiene la oportunidad de comprobar estas ventajas en su producción, escogiendo la aguja de Groz-Beckert apropiada.







© 10/2004 GROZ-BECKERT KG

GROZ-BECKERT KG

P.O.Box 10 02 49 72423 Albstadt, Germany

Phone +49 7431 10-0 Fax +49 7431 10-3200/2777

E-Mail: s-vn@groz-beckert.com

www.groz-beckert.com